Isolerglassruter med ftalater

Avfallsstoffnummer 7156



Isolerglassruter med ftalater forekommer i tetningsmassen mellom vindu og ramme. Kan også forekomme i isolerglassruter produsert mellom 1990-2005.

Ja takk

Isolerglassruter med ftalat

Nei takk

Andre typer isolerglassruter, andre ftalater og annet avfall.

Innsamling

Vinduer er ønsket hele, stående på stativ eller på pall. Er ikke klassifiserings pliktig.

Behandling

Avfallet sorteres og bearbeides. Deretter sendes det til sluttbehandling. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Gjenvinning

Avfall med ftalater energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Franzefoss