Isolerglassruter med klorparafiner

Avfallsstoffnummer 7158



Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1976 til og med 1989, samt importerte ruter til 1989, kan inneholde klorparafiner i forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

Ja takk

Isolerglassruter produsert i Norge i perioden 1976 til og med 1989
Importerte ruter produsert i perioden 1980 til og med 1989

Nei takk

Andre typer isolerglassruter
Andre typer vinduer
Norske isolerglassruter produsert etter 1975
Importerte isolerglassruter produsert etter 1980
Annet avfall

Innsamling

Vinduer med klorparafin skal plasseres stående på pall eller i stativ som er tilpasset vinduer. Ulike typer vinduer må ikke blandes i samme emballasje. Er ikke klassifiserings pliktig

Behandling

Vinduer går til et behandlingsanlegg hvor man skiller glass fra tetningsmassen som inneholder klorprafiner. Glasset går til produksjon av Glava mens tetningen blir termisk behandlet

Gjenvinning

Glass som ikke er befengt med klorparafin i forseglingslim sendes til materialgjenvinning. Trerammer med spor av klorholdig sendes til energigjenvinnes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Franzefoss